

Vieques Environmental Restoration Program

Status of Vieques Munitions Response Sites

Estado Actual de los Sitios de Respuesta a Municiones en Vieques


RI


Remedial Investigation at UXO Sites

Investigación para la Remediación en los Sitios UXO


 Collecting Incremental Soil Samples
Obteniendo Muestras Incrementales de Suelo

 Incremental Sampler
Instrumento de Muestreo Incremental

 Collecting samples in Laguna Anones
Obteniendo muestras en la Laguna Anones

 Installing regional groundwater
monitoring wells across the VNTR
Instalación de pozos de monitoreo de
aguas subterráneas regionales en el VNTR

RI

Remedial Investigation Work at UXO 15

Trabajo de Investigación para la Remediación en UXO 15


 Debris pile
Pila de escombros

 Collecting samples following
debris removal
Toma de muestras luego de la
remoción de escombros

 Clearing vegetation from berms in preparation for sampling
Removiendo vegetación en las bermas en preparación para el muestreo

RA

UXO 1 Site Conditions

Condiciones del Sitio UXO 1


 Example of current conditions at the ECA (UXO 1)
Ejemplo de condiciones actuales en el ECA (UXO 1)

RoA

Munitions Removal Work at UXO 9/UXO 10

Trabajo de Remoción de Municiones en UXO 9/ UXO 10


 Surface munitions clearance in the
SIA (UXO 9/UXO 10)
Remoción de municiones de la
superficie en el SIA (UXO 9/UXO 10)

 Munitions recovered from SIA
surface clearance
Municiones recuperadas durante la
remoción de la superficie del SIA

 For more information / Para más información:
 Visit our website / Visite nuestra página de internet
www.navfac.navy.mil/Vieques

 Like us on / Dele Like a nuestra página
Facebook/ViequesRestoration