


Vieques Environmental Restoration Program

Status and Plan for Vieques Munitions Response Sites

Estado Actual y Plan para los Sitios de Respuesta a Municiones en Vieques



RA Cayo La Chiva (UXO 18) Remedial Action Implementation / Implementación de la Acción para la Remedación en Cayo La Chiva (UXO 18)



Landing/Picnic Area
Área de desembarco/merendero



Vegetation clearance prior to munitions inspection along the trail
Limpieza de vegetación antes de la inspección de municiones a lo largo de la vereda



Vegetation clearance prior to munitions inspection at the Overlook/Picnic Area
Limpieza de vegetación antes de la inspección de municiones en área de observación/merendero

RoA Removal Actions at Submunitions Area / Acciones de Remoción en el Área de Submuniciones



Using a remote-controlled excavator to rake vegetation in the Submunitions Area
Uso de una excavadora a control remoto para rastrear la vegetación en el Área de Submuniciones



Removing highly sensitive munitions from the ground surface within the Submunitions Area of the former Live Impact Area (LIA)
Remoción de municiones altamente sensibles de la superficie del suelo dentro del Área de Submuniciones de la antigua Área de Impacto con Bala Viva (LIA)



Recovered munitions including submunitions
Municiones recuperadas incluyendo submuniciones



Air Quality Monitoring Instrument
Instrumento de monitoreo de calidad del aire



For more information / Para más información:
Visit our website / Visite nuestra página de internet
www.navfac.navy.mil/Vieques



Like us on / Dele Like a nuestra página
Facebook/ViequesRestoration