

Reunión de la Junta Consejera para la Restauración de Vieques Información sobre el Programa Ambiental

Abril 2011



Investigación para la Remediación Simplificada / Estudio de Factibilidad (RI/FS)

Unidad de Manejo de Desperdicios Sólidos (SWMU) 1

Antiguo Campo de Adiestramiento Naval Vieques, Puerto Rico




FIGURE ES-2 8,000

Historia



- Antiguo Vertedero del Campamento García
- En operación desde 1954 a 1978
- Servía una población promedio de 150
- Se dispuso basura general- papeles, cartón, latas, empaques de comida /comida, trapos, madera, chatarra y vegetación
- No se dispuso desperdicios peligrosos
- 1,800 3,120 toneladas de basura
- Método de disposición de trincheras y relleno




FIGURE 2-2
Topographic Map and Monitoring Wells
Streamlined RI/FS Report for SWMU 1 (Camp Garcia Landfill)
Former Vieques Naval Training Range
Vieques, Puerto Rico

- CH2MHILL

Ephemeral Stream

Approximate Extent of Landfill Debris

Apparent Landfill trench/cell evident in 1962 Aerial Photograph

Apparent Landfill trench/cell evident in 1964 Aerial Photograph

Interpreted Ephemeral Stream and Depositional Areas





El RI/FS Simplificado




- Se llevó a cabo de acuerdo con la guía y reglamentos de la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU (USEPA)
 - Llevando a cabo Investigaciones para la Remediación/Estudios de Factibilidad para Sitios de Vertederos Municipales CERCLA (USEPA, 1991)
 - Remedios Probables para Sitios de Vertederos Municipales bajo CERCLA (USEPA, 1993)
 - Aplicación de Remedios Probables para Sitios de Vertederos Municipales CERCLA a Vertederos Militares (USEPA, 1996)

Elementos de un RI/FS Simplificado



- Caracterización del Sitio
 - Monitoreo geofísico para delinear la extensión del vertedero
 - Hoyos de Prueba para caracterizar los desperdicios
 - Muestras de suelo y agua subterránea alrededor del vertedero para evaluar la naturaleza y la extensión de la contaminación
- Evaluación de Riesgos
 - Salud Humana
 - Ecológicos
- Evaluación de los Remedios Probables (Estudio de Factibilidad)



ES081210103302TPA F3-1 SWMU 1 Geophysical Survey.ai

Vieques, Puerto Rico



- Monitoreo Geofísico y Hoyos de Prueba
 - Se usó equipo magnético y electromagnético para localizar los escombros bajo la tierra
 - Se usó una excavadora para excavar los hoyos de prueba
 - Se determinó que los escombros del vertedero cubrían una área de aproximadamente 41 acres
 - Los hoyos de prueba confirmaron que el tipo de desperdicio era municipal (basura doméstica); también se encontró algo de escombros relacionados a municiones







Obtención de Muestras

- -Se obtuvieron varios tipos de muestras de suelo
 - Del material de la cubierta
 - Dentro de los escombros bajo tierra
 - Debajo de los escombros
 - De los riachuelos efímeros adyacentes


Se obtuvieron varios tipos de muestras de agua subterránea

- Inmediatamente pendiente arriba del vertedero
- Directamente debajo del vertedero
- Inmediatamente pendiente abajo del vertedero



Análisis de Muestras

- -Todas las muestras fueron analizadas para:
 - Compuestos Volátiles Orgánicos (VOCs)
 - Compuestos Semi-volátiles Orgánicos (SVOCs)
 - Plaguicidas/PCBs
 - Explosivos
 - Inorgánicos (metales)
- Adicionalmente, algunas muestras se analizaron para:
 - Dioxinas





Resultados

- Las concentraciones de los compuestos en el suelo de cubierta son bajas y consistentes con las condiciones de trasfondo
- Las concentraciones más altas en el suelo están dentro de los escombros, pero en general, son relativamente bajas
- Las concentraciones bajas en el suelo debajo de los escombros indican que no existe lixiviación desde los escombros
- Las concentraciones bajas en los suelos del riachuelo efímero indican que no se produce escorrentía desde el vertedero
- Las concentraciones bajas en el agua subterránea indican una lixiviación despreciable y no una fuente de contaminación en el agua subterránea

Evaluación de los Riesgos para la Salud Humana



- Se evaluó los receptores potenciales y los escenarios de exposición en base al uso actual y futuro de los terrenos
 - Receptores
 - Trasgresores adultos
 - Trabajadores del Servicio de Pesca y Vida Silvestre
 - Escenarios de Exposición
 - Suelo de superficie del riachuelo efímero
 - Cubierta de suelo existente en el vertedero
- Todos los estimados de riesgo calculados están dentro o bajo el rango/nivel de riesgo aceptable de la USEPA

Evaluación de los Riesgos Ecológicos



- Se evaluó los receptores potenciales y los escenarios de exposición en base al uso actual y futuro de los terrenos
 - Receptores
 - Aquellos identificados en el Protocolo Maestro para la Evaluación de Riesgos Ecológicos (ERA) (CH2M HILL, 2010), incluyendo plantas y animales potencialmente presentes en el sitio
 - Escenarios de Exposición
 - Suelo de superficie del riachuelo efímero
 - Cubierta de suelo existente en el vertedero
- No se identificaron contaminantes de preocupación; los riesgos a los receptores ecológicos son aceptables



- Objetivos de la Acción de Remediación (RAOs)
 - Metas para proteger la salud humana y el ambiente
 - Considera las condiciones actuales del sitio, uso futuro de los terrenos, rutas de exposición y receptores, y resultados de las evaluaciones de riesgo.
- Los objetivos para SWMU 1 son:
 - Prevenir el contacto directo con los escombros y la contaminación debajo de la superficie
 - Minimizar el potencial de erosión de los escombros del vertedero
 - Asegurar que el uso de los terrenos dentro de los limites del vertedero es controlado



Alternativas de Remediación Evaluadas

- No Acción (base)
 - Dejar al sitio como está
- Cubierta Mejorada con Suelo Nativo y Controles Institucionales (ICs)
 - Anadir una cubierta de suelo sobre las áreas donde hay escombros expuestos, sembrar vegetación nuevamente
 - Implementar el uso de controles de tierras (LUCs), monitoreo a largo plazo(LTM), y Operaciones y Mantenimiento(O&M)
- Cubierta de Suelo Adicional y ICs
 - Cortar completamente la vegetación sobre todo el vertedero y añadir una cubierta de tierra a través de toda el área; volver a sembrar vegetación
 - Implementar LUCs, LTM, y O&M



Nueve Criterios de Evaluación para cada Alternativa

- Criterio de Umbral

- Sobretodo la protección de la salud humana y el ambiente
- Cumplir con los Requisitos Aplicables o Relevantes y Adecuados (ARARs)

- Criterio de Balance

- Efectividad y permanencia a largo plazo
- Reducción de la toxicidad, movilidad, y volumen a través del tratamiento
- Efectividad a corto plazo, incluyendo sustentabilidad
- Capacidad de implementación
- Costo

- Criterio de Modificación

- Aceptación de la Comunidad
- Aceptación del gobierno del Estado Libre Asociado



Resultados del Análisis de Alternativas Detallado

- No Acción (base)
 - No alcanza los objetivos (RAOs); es la puntuación más baja (la peor) en casi todos los nueve criterios de evaluación; es la puntación más baja de todos
- Cubierta Mejorada con Suelo Nativo y Controles Institucionales (ICs)
 - Obtuvo la puntuación más alta de todos (en relación con las otras alternativas)
 - Tuvo una puntuación más alta que las otras alternativas en casi todos los criterios
 - Es la alternativa más "sustentable"

Cubierta de Suelo Adicional y ICs

- Las puntuaciones fueron marginalmente más altas que las otras alternativas para un solo criterio
- Es la alternativa menos "sustentable"

Los Siguientes Pasos



- La alternativa de remediación recomendada será formalmente presentada al público en el Plan Propuesto
 - En una fecha entre julio y septiembre del 2011
- Habrá un periodo de comentario público de 45 días seguido de un Record de Decisión (ROD) a fines del 2011
 - La decisión final tomará en consideración los comentarios recibidos del público durante el periodo de comentario
 - Las respuestas a comentarios públicos substanciales serán incluidas en el ROD
- La implementación del remedio, monitoreo a largo plazo, y operaciones/mantenimiento iniciarán poco después



¿PREGUNTAS?