




Resumen de Actividades para el RAB – Enero 2009



- Acres Limpiados
- Artículos de Municiones o Explosivos de Preocupación (MEC en ingles) Recuperados y Destruidos
- Escombros de Metal Recuperados
- Progreso de la Inspección del Sitio (SI en ingles)
- Preguntas y Comentarios

Mapa de Progreso – a Finales del 2008





Limpieza de la Superficie en Acres desde el Inicio





Al 2008 se ha limpiado la superficie de un total de 903 acres

Artículos MEC recuperados y destruidos



2005-2006: 2,453 artículos

2007: 4,027 artículos

2008: 10,130 artículos

TOTAL:

16,610 artículos ya no presentan una amenaza para nadie





Artículos MEC por Categoría



| CATEGORÍA | <u>2006</u> | 2007 | 2008 | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------|------|-------|
| BOMBAS | 113 | 239 | 183 | 535 |
| PROYECTILES | 2046 | 1795 | 1485 | 5326 |
| COHETES | 102 | 166 | 124 | 392 |
| INSTRUMENTOS DE PIROTÉCNIA | 40 | 209 | 179 | 428 |
| SUBMUNICIONES | 34 | 1203 | 7259 | 8496 |
| COMPONENTES DE MEC | 103 | 395 | 870 | 1368 |
| ARTÍCULOS DE INGNICIÓN | 15 | 20 | 30 | 65 |

Escombros de Metal Recuperados



2005-2006: 754 TONS

2007: 2697 TONS

2008: 2570 TONS

¡Más de 2 Millones de Toneladas!




Inspección del Sitio Fase II (SI)



- La Inspección del Sitio Fase II que se está Ilevando a cabo se compone de:
 - Transectos:
 - Corte de transectos de aproximadamente 5 pies de ancho que se "caminan" para observar las condiciones, incluyendo MEC y escombros de municiones.
 - Monitoreo con Magnetómetro Aéreo:
 - Un helicóptero equipado con detectores magnéticos sobrevoló toda la extensión del antiguo campo
 - Busca y ubica en un mapa las localizaciones de objetos metálicos grandes


Área de Maniobras del Este Mapa del Progreso de la Inspección del Sitio





Área de Impacto sobre la Superficie Mapa del Progreso de la Inspección del Sitio





Monitoreo con Magnetómetro Aéreo




- El objetivo principal fue detectar cantidades de metal grandes que pudieran haber sido un blanco o resultado de otra actividad que puede requerir más investigación.
- El monitoreo con helicóptero se completó el 23 de diciembre del 2008.
 - Actualmente, se están procesando y revisando los datos
 - También se están elaborando lo borradores de los informes.
- Se anticipa que el Borrador del Informe esté listo a fines de febrero



Área donde se realizó el Monitoreo con Magnetómetro Aéreo





Preguntas/Comentarios?



