

Vieques Environmental Restoration Program

Status and Plan for Vieques Installation Restoration Sites


Estado Actual y Plan para los Sitios de Restauración de la Instalación en Vieques

PA SI	Preliminary Assessment/ Evaluación Preliminar Site Inspection / Inspección del Sitio	RI	Remedial Investigation Inspección para la Remediación	FS	Feasibility Study Estudio de Viabilidad	PP	Proposed Plan (Public Participation) Plan Propuesto (Participación Pública)	ROD	Record of Decision Récord de Decisión	RA LTM	Remedial Action/ Acción de Remediación/ Long-Term Monitoring Monitoreo a Largo Plazo
------------------------	--	-----------	---	-----------	---	-----------	---	------------	---	-------------------------	---



RA | AOC E Progress Timeline

Itinerario de Progreso para AOC E



Former vehicle maintenance area / Antigua área de mantenimiento de vehículos



Supplemental Groundwater Treatment in 2018/ Tratamiento suplementario de aguas subterráneas en 2018



Well placement/Localización de los pozos



Land Use Controls at SWMU 1
Controles de uso del terreno en SWMU 1



Land use control features
Características del control de uso de los terrenos

LTM | SWMU 1 Progress Timeline

Itinerario de Progreso para SWMU 1

Long-term monitoring groundwater sampling (2016, 2017, 2018, and 2019) and Final Annual Status Reports (2016, 2017, 2018, and 2019) / Muestreo para monitoreo de aguas subterráneas a largo plazo (2016, 2017, 2018 y 2019) e Informe de Estado Anual (2016, 2017, 2018 y 2019)



Record of Decision Explanation of Significant Differences (2016) / Explicación de las Diferencias Significativas del Récord de Decisión (2016)

Five-year review of remedial action (September 2018) / Revisión de cada cinco años de la acción de remediación (septiembre 2018)

Long-term monitoring groundwater sampling (January 2020) / Muestreo para monitoreo de aguas subterráneas a largo plazo (enero 2020)

PA/SI | Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) Characterization Timeline

Itinerario de la Caracterización de Sustancias Per- y Polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés)



Monitoring well installation
Instalación de pozo de monitoreo



SWMU 20 Location
Ubicación de SWMU 20

PFAS Site Inspection (2020 and 2021)
Inspección del sitio para PFAS (2020 y 2021)

Former Fire Training Area at Building 13 on West Vieques
Antigua área de entrenamiento contra incendios en el Edificio 13 en el Oeste de Vieques




FS | SWMU 20 Progress Timeline*

* Feasibility Study on hold pending PFAS Preliminary Assessment and Site Inspection

Itinerario de Progreso para SWMU 20*

* Estudio de Viabilidad pendiente a la Evaluación Preliminar y la Inspección del Sitio de PFAS



PFAS Site Inspection (2020 and 2021)
Inspección del sitio para PFAS (2020 y 2021)

Remaining timeline pending outcome of PFAS Preliminary Assessment and Site Inspection
Itinerario de progreso pendiente a la Evaluación Preliminar y la Inspección del Sitio de PFAS



For more information / Para más información:
Visit our website / Visite nuestra página de internet
www.navfac.navy.mil/Vieques



Like us on / Dele Like a nuestra página
Facebook/ViequesRestoration